

# FAG PowerTherm HEATER

## Правильно смонтировать – предотвратить повреждение подшипника




### Нагревать?

Многие подшипники качения и другие симметричные относительно оси вращения стальные детали имеют плотную посадку на валу. Даже большие детали легко смонтировать, если их предварительно нагреть (подшипники - не выше 120 °C).

### Нагревать индукционно?

Выбор индукционного нагрева среди других методов закономерен - быстро, чисто - идеально для серийного монтажа. Нагревают подшипники в сборе, внутренние кольца роликоподшипников с цилиндрическими роликами и игольчатых подшипников и стальные детали, симметричные относительно оси вращения, такие как, лабиринтные кольца, муфты, бандажи и т.д.



### Принцип действия

Основной частью индукционного нагревателя является катушка со стальным сердечником (первичная обмотка). Она возбуждает в короткозамкнутой вторичной обмотке (подшипнике или другой стальной детали) сильный индукционный ток при низком напряжении. Предназначенная для монтажа деталь быстро нагревается, а неметаллические части и сам прибор остаются холодными.

### Индукционные нагреватели FAG PowerTherm HEATER

- нагревает равномерно и предотвращает вредные перепады температур
- действует быстрее и чище, чем другие методы
- нагрев до установленной температуры контролирует микропроцессор
- автоматическое размагничивание

### Преимущества

- экономично, чисто и экологично (без применения масла, поэтому отсутствие затрат на его утилизацию)
- очень хорошее соотношение цена / качество
- ≈ 50-ти % экономия времени за счёт горизонтального размещения\*
- сокращение времени монтажа
- прост в эксплуатации
- размагниченные детали без внутренних напряжений
- универсален за счёт сердечников различных размеров
- отсутствие затрат на обслуживание
- управление микропроцессором
- Защитные перчатки и магнитный датчик температуры входят в комплект поставки
- три года гарантии

\* не рекомендуется для подшипников с жесткими допусками, например C2

### HEATER 10

Удобный переносной монтажный прибор для нагрева маленьких подшипников или других симметричных относительно оси вращения деталей. Идеален для автомастерских и участка электрика.

- детали весом до 10 кг
- внутренний диаметр от 15 мм
- прост в эксплуатации
- вес 7 кг
- удобная транспортная сумка для переноса к месту монтажа





# FAG PowerTherm HEATER

## Технические Данные



PowerTherm	HEATER 10	HEATER 20	HEATER 35	HEATER 150	HEATER 300							
Максимальная мощность [КВА]	2,2	3,5	3,5	12,8	12,8							
Напряжение/частота* [В/Гц]	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50							
Ток [А]	10	16	16	32	32							
Показания температуры [°C]	50...240	50...240	50...240	50...240	50...240							
Вес [кг]	7	17	31	51	127							
Длина [мм]	230	345	420	505	700							
Ширина [мм]	200	200	260	260	500							
Высота [мм]	240	240	360	440	580							
Сердечники Ш x В x Д [мм] (входит в комплект поставки)	15 x 15 x 25 30 x 30 x 25 46 x 40 x 45	20 40 60	14 x 14 x 200 25 x 25 x 200 40 x 40 x 200	20 35 60	50 x 50 x 280 70 x 70 x 350 80 x 80 x 490	70 100 115						
Ширина просвета ш [мм] Высота просвета в [мм]	65 120	120	180	210	390							
Максимальный вес детали [кг]	10	20	35	150 (только горизонтально)	300 (только горизонтально)							
Сердечники Ш x В x Д [мм] (дополнительные)	7 x 7 x 105 10 x 10 x 105	10 15	7 x 7 x 200 10 x 10 x 200 30 x 30 x 200	10 15 45	10 x 10 x 280 14 x 14 x 280 25 x 25 x 280 30 x 30 x 280 40 x 40 x 280	15 20 35 45 60	14 x 14 x 350 20 x 20 x 350 30 x 30 x 350 40 x 40 x 350 50 x 50 x 350	20 30 45 55 70	20 x 20 x 490 30 x 30 x 490 40 x 40 x 490 50 x 50 x 490 60 x 60 x 490	30 45 55 70 85	20 x 20 x 490 30 x 30 x 490 40 x 40 x 490 50 x 50 x 490 60 x 60 x 490 70 x 70 x 490	100

\* другое напряжение/частота по запросу

00 = минимальный внутренний диаметр детали [мм]

### Область применения индукционных нагревателей HEATER с дополнительными сердечниками

Для каждого случая применения – подходящий индукционный нагреватель.

Пять настольных индукционных нагревателей, переносных и/или стационарных, облегчают монтаж деталей весом до 300 кг. ФАГ обеспечит поддержку при интеграции прибора в Ваш производственный процесс.

Для деталей весом от 300 до 3000 кг существуют мощные стационарные нагреватели.

При потребности обращайтесь, пожалуйста, к нам!

